



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione percorso: Novembre-amendola

Codice: A2

Punto di partenza:

Piazza IV novembre

Punto di arrivo:

Piazza Giovanni Amendola

Note:

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA

PERSONE CIECHE

PERSONE SORDE

Accessibile con
accompagnatore

Accessibile con
accompagnatore

Accessibile con
accompagnatore

Tratto cod. A2AB

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	piazza quattro novembre
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	142
6) Lunghezza del tratto in m:	57
7) Pendenza media del tratto %:	12

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione raccordo dislivelli marciapiede e inserimento di corrimano per aiuto pendenza percorso	€ 5.280,00
--	------------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore
Accessibile con accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A2BC

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	piazza quattro novembre
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	145
6) Lunghezza del tratto in m:	60
7) Pendenza media del tratto %:	10

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione marciapiede e inserimento di corrimano per aiuto pendenza percorso	€ 17.800,00
--	-------------

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore
Accessibile con accompagnatore
Accessibile in autonomia

Tratto cod. A2CD

Descrizione


Informazioni

1) Nome via:	piazza quattro novembre
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	143
6) Lunghezza del tratto in m:	21
7) Pendenza media del tratto %:	0

Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Riqualificazione dello snodo pedonale-carrabile compreso nuova segnalazione a terra

€ 7.480,00

Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA
PERSONE CIECHE
PERSONE SORDE

NON Accessibile

Accessibile con accompagnatore

Accessibile in autonomia

Riepilogo costi sommari interventi

A2CD	Riqualificazione dello snodo pedonale-carrabile compreso nuova segnalazione a terra	€ 7.480,00
A2AB	Realizzazione raccordo dislivelli marciapiede e inserimento di corrimano per aiuto pendenza percorso	€ 5.280,00
A2BC	Realizzazione marciapiede e inserimento di corrimano per aiuto pendenza percorso	€ 17.800,00
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 30.560,00