



## COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione  
percorso:

Amendola-giusti

Codice: A3

Punto di partenza:

Piazza Giovanni Amendola

Punto di arrivo:

Piazza Giuseppe Giusti

Note:

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA

Accessibile con  
accompagnatore

PERSONE CIECHE

Accessibile con  
accompagnatore

PERSONE SORDE

Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3AB

## Descrizione


## Informazioni

1) Nome via:	piazza Ferdinando Martini
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	235
6) Lunghezza del tratto in m:	14
7) Pendenza media del tratto %:	

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione di scivoli, rifacimento pavimentazione del marciapiede, riposizionamento ostacoli	€ 1.696,00
---	------------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3BC

## Descrizione

### Informazioni

1) Nome via:	piazza Giovanni Amendola
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Percorso non protetto
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in m:	28
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti

**Conflitti**

- 10/2a: Ostacoli: paline segnalati
- 13a: Gradino
- 19/6b: Errata segnalazione parcheggio disabili
- 25: Pavimentazione degradata
- 4/1a: Percorso: % pen. secondaria

**Attrezzature**

- Fioriere/Aiule
- Palina handy
- Paline segnaletiche e cartelli stradali
- Panchina Seduta
- Parcheggi riservati

**Parcheggi**

- A spina di pesce

Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Riposizionamento palina, realizzazione scivolo, realizzazione marciapiede	€ 2.030,00
---	------------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
 PERSONE CIECHE  
 PERSONE SORDE

Accessibile con  
 accompagnatore  
 Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3CD

## Descrizione


## Informazioni

1) Nome via:	piazza Ferdinando Martini
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	PVC a bolle

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	150
6) Lunghezza del tratto in m:	17
7) Pendenza media del tratto %:	

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione attraversamento pedonale, realizzazione scivolo, segnalazione parcheggio disabili	€ 630,00
---	----------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3DE

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	piazza Ferdinando Martini
2) Direzione del traffico viario:	Unico senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Pietra

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	145
6) Lunghezza del tratto in m:	30
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione scivolo	€ 280,00
-----------------------	----------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3EF

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	piazza Giuseppe Giusti
2) Direzione del traffico viario:	Unico senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	80
6) Lunghezza del tratto in m:	15
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Nessun intervento

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
"Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A3FG

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	piazza Giuseppe Giusti
2) Direzione del traffico viario:	Unico senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Pietra

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	90
6) Lunghezza del tratto in m:	11
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rifacimento pavimentazione	€ 1.200,00
----------------------------	------------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

## Riepilogo costi sommari interventi

A3AB	Realizzazione di scivoli, rifacimento pavimentazione del marciapiede, riposizionamento ostacoli	€ 1.696,00
A3BC	Riposizionamento palina, realizzazione scivolo, realizzazione marciapiede	€ 2.030,00
A3CD	Realizzazione attraversamento pedonale, realizzazione scivolo, segnalazione parcheggio disabili	€ 630,00
A3DE	Realizzazione scivolo	€ 280,00
A3EF	Nessun intervento	
A3FG	Rifacimento pavimentazione	€ 1.200,00
	<b>TOTALE COSTI SOMMARI</b>	<b>€ 5.836,00</b>