



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 21 / 02 / 2020. Regione TOSCANA, Provincia Pistoia, Comune Monsummano Terme, Località abitata Monsummano Terme. Identificativo Aggregato Strutturale 0000837474, Identificativo Unità Strutturale 001. Indirizzo Piazza IV Novembre, Denominazione Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata, FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì, NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3, ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, VOLUME UNICO SU AC Sì, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, DANNO STRUTTURALE Medio - grave, PROPRIETÀ Pubblica, MORFOLOGIA Pianeggiante, UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001, STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, DESTINAZIONE D'USO Uso originario, ANNO DI PROGETTAZIONE, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1825, ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 0, INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA, VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).