



Legenda

Edifici

- Biblioteca
- Campo sportivo
- Carabinieri
- Cimitero
- Comune
- Mensa
- Museo
- Palazzetto
- Palestra
- Piscina
- Poste
- Religioso
- Sanitario
- Scuola
- Teatro
- Edifici di interesse

Conflitti PEBA

- 10/2a: Ostacoli: palline segnali
- 10/4a: Ostacoli: dissuasori traffico
- 10/5a: Ostacoli
- 10a: Ostacoli: palline luce
- 11a: Larghezza marciapiede

Simbolo edificio

- Accessibilità persone sorde
- Accessibilità su sedia a ruota
- Accessibilità non vedenti
- ID edificio
- Tipologia edificio

Simbolo tratto

- Accessibilità persone sorde
- Accessibilità su sedia a ruota
- Accessibilità non vedenti

Parcheggi rilevati

- A spina di pesce
- Paralleli alla sede pedonale
- Perpendicolari alla sede pedonale

Edifici rilevati

- Edifici

Zone a verde e piazze

- Zone a verde pubblico
- Piazze

Colori accessibilità

- In autonomia
- con accompagnatore
- NON accessibile

12a: Grigliato

13a: Gradino

19/1b: Mancata individuazione servizi: attraversamento pedonale

19/5b: Mancanza posto parcheggio disabili

19/6b: Errata segnalazione parcheggio disabili

1a/b: Percorso non protetto

22b: Attraversamento pedonale obliquo

24a: Soglia sporgente

25: Pavimentazione degradata

3/1a: Rampetta: risalto

3/2a: Rampetta: % scivolo

4/1a: Percorso: % pen. secondaria

4a: Percorso: % pen. primaria

5/2a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: tende

5/4a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: cartelli fissi

5/5a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: piante/rami

5/7a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: parchimetro

7a: Pavimentazione sconnessa

8/1a: Ostacoli: fioriere

8/2a: Ostacoli: cestini

9a: Ostacoli: attività commerciali occupazione suolo pubblico

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE P.E.B.A.

Il Dirigente
Dr. Antonio Pileggi

Il Garante della Comunicazione
Geom. Sabato Tedesco

Responsabile unico del procedimento
Geom. Maria Rosa Laiatici

Gruppo di progettazione
Arch. Lucas Frediani
Arch. Roberto Agnoli
Arch. Pierpaolo Baldini
Arch. iunior Claudio Sarti

Collaboratore
Dott. Ing. Giulio Di Graziano

Mappa delle criticità e accessibilità

Scala: 1:500

Data: apr. 2018

TAV. 10