



**Legenda**

**Edifici**

- Biblioteca
- Campo sportivo
- Carabinieri
- Cimitero
- Comune
- Mensa
- Museo
- Palazzetto
- Palestra
- Piscina
- Poste
- Religioso
- Sanitario
- Scuola
- Teatro
- Edifici di interesse

**Conflitti\_PEBa**

- 10/2a: Ostacoli: paline segnaletiche
- 10/4a: Ostacoli: dissuasori traffico
- 10/5a: Ostacoli
- 10a: Ostacoli: paline luce
- 11a: Larghezza marciapiede

**Simbolo edificio**

- Accessibilità persone sorde
- Accessibilità su sedia a ruota
- Accessibilità non vedenti
- Tipologia edificio

**Simbolo tratto**

- Accessibilità persone sorde
- Accessibilità su sedia a ruota
- Accessibilità non vedenti

**12a: Grigliato**

**13a: Gradino**

**19/1b: Mancata individuazione servizi: attraversamento pedonale**

**19/5b: Mancanza posto parcheggio disabili**

**19/6b: Errata segnalazione parcheggio disabili**

**1a/b: Percorso non protetto**

**22b: Attraversamento pedonale obliquo**

**24a: Soglia sporgente**

**25: Pavimentazione degradata**

**3/1a: Rampetta: risalto**

**3/2a: Rampetta: % scivolo**

**4/1a: Percorso: % pen. secondaria**

**4a: Percorso: % pen. primaria**

**5/2a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: tende**

**5/4a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: cartelli fissi**

**5/5a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: piante/rami**

**5/7a: Ostacoli sporgenti ad altezza petto o viso: parchimetro**

**7a: Pavimentazione sconnessa**

**8/1a: Ostacoli: fioriere**

**8/2a: Ostacoli: cestini**

**9a: Ostacoli: attività commerciali occupazione suolo pubblico**

**Parcheggi rilevati**

- A spina di pesce
- Paralleli alla sede pedonale
- Perpendicolari alla sede pedonale

**Edifici rilevati**

- Edifici

**Zone a verde e piazze**

- Zone a verde pubblico
- Piazze

**Colori accessibilità**

- in autonomia
- con accompagnatore
- NON accessibile

**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

**PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE P.E.B.A.**

Il Dirigente  
Dr. Antonio Pileggi

Il Garante della Comunicazione  
Geom. Sabato Tedesco

Responsabile unico del procedimento  
Geom. Maria Rosa Laiatici

Gruppo di progettazione  
Arch. Lucas Frediani  
Arch. Roberto Agnoli  
Arch. Pierpaolo Baldini  
Arch. junior Claudio Sarti

Collaboratore  
Dott. Ing. Giulio Di Graziano

Mappa delle criticità e accessibilità

Scala: 1:500

Data: apr. 2018

TAV. 11